



Utbytbara V-spår

Gör att man nu själv kan byta ut v-spåren i maskinen vid driftstopp på grund av smutsiga v-spår och fortsätta svetsa. Detta gör att eliminerar ett av de vanligaste problemen med ribbon-svetsar där man i värsta fall tvingas skicka maskinen på service.

Artiklar 4

Artikelnamn	E.N.
Utbytbara V-spår 4-ribbon HB-VG04-01	
Utbytbara V-spår 8-ribbon HB-VG08-01	
Utbytbara V-spår, 12-ribbon 250µ HB-VG12-01	1664011
Utbytbara V-spår, 12-ribbon 200µ HB-VG12-01-200	