



# Utdragningsverktyg adapter och kontakter

Hjälper till att ta bort kontakter och adapterar från ODF med begränsat utrymme

---

## Design

- SC simplex
- SC duplex
- MU
- MD Verktøy för att dra loss kopplingen efter fiberblåsning. Passar för 5 och 4 mm dukt

Artiklar 3

Artikelnamn	E.N.	Vikt [kg]
Urtagningsverktyg för SC kontakter och simplex mellanstycke (LM-5400) 21136	1649101	0.004
Urtagningsverktyg för SC kontakter och duplex mellanstycke (LM-5268) 21137	1649221	0.006
Urtagningsverktyg för MU kontakter (LM-5363) 21138	1649223	0.1